

Акт готовности
образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Донецкий художественный колледж»
к началу 2019-2020 учебного года

Заключение комиссии о готовности учебного заведения

В состав комиссии входят:

Образовательное учреждение: директор Молодчинный Ю.В.

Заместитель директора по ХР: Томилин А.Е., инженер по ОТ: Савченко Л.Н.

Профсоюзный комитет: председатель первичной профсоюзной организации
Петрикина С.В.

Врио главного государственного инспектора по пожарному надзору, начальник
группы надзорной деятельности и профилактической работы 2ПСЧ ГПСО г.
Донецка МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты Кузнецов С.А.

I. Общие сведения по ОУ СПО

- 1.1. Профиль учреждения – обучение живописи, дизайну
- 1.2. Год образования учреждения – 1978г.
- 1.3. Почтовый адрес учреждения - ДНР, 83062, г. Донецк, ул. Ткаченко, 96
- 1.4. Проект плановый 250 студентов, фактически контингент 142 студента
- 1.5. Наличие лицензии: Лицензия №006498 от 29 марта 2018г.

II. Укомплектованность кадрами:

2.1. Руководство

Должность	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Специальность	Стаж работы в ОУ СПО	№№ телефонов	
				служебный	домашний
директор	Молодчинный Юрий Васильевич	Черчение и рисование	38 лет	266-70-88	0713115201
заместитель директора по учебной работе	Корниенко Неля Викторовна	Культурология	17 лет	266-41-55	0713205336
заместитель директора по воспитательной работе	Степанчук Наталья Николаевна	Психология	11 лет	266-41-80	0713205337
заместитель директора по хозяйственной работе	Томилин Александр Евгеньевич	Химическая технология и инженерия	24 года	266-21-04	0713115150

2.2. Педагогический персонал

Должность	Количество работников				Не имеет специального образования по профилю учебной группы	Примечание
	По штату	Факт	Из них совместителей	Из них закреплены за мастерскими		
Преподаватель	31	31	---	9	---	

III. Укомплектованность обучающимися:

№ п/п	Код профессии/специальности	Полное наименование профессии/специальности	Количество учащихся		Кол-во групп
			всего	у т. ч. приём 2019/2020 год	
1	54.02.05	Живопись (по видам)	74	25	4
2	54.02.01	Дизайн (по отраслям)	90	25	4

IV. Соответствие учебно – материальной базы

4.1. кабинеты, лаборатории и др.

Наименование	Необходимо	В наличии	Из них совмещенные для			Обеспечение обучения	Полная готовность к занятиям	Отвечает потребностям
			2-х предметов	3-х предметов	4-х предметов			
Кабинет русского языка и литературы	1	1	---	---	1	100%	да	да
Кабинет черчения и перспективы	1	1	1	---	---	100%	да	да
Кабинет гуманитарных дисциплин	1	1	---	---	1	100%	да	да
Кабинет пластической анатомии	1	1	---	---	---	100%	да	да
Кабинет истории искусств и мировой культуры	1	1	---	---	1	100%	да	да
Кабинет цветоведения	1	1	1	---	---	100%	да	да
Кабинет информационных технологий с выходом в сеть Интернет	1	1	1	---	---	100%	да	да
Мастерская рисунка	1	1	---	---	---	100%	да	да
Мастерская рисунка	1	1	---	---	---	100%	да	да
Мастерская живописи	1	1	---	1	---	100%	да	да

Мастерская живописи	1	1	1	---	---	100%	да	да
Мастерская графических работ и макетирования	1	1	1	---	---	100%	да	да
Спортивный зал	1	1	---	---	---	100%	да	да
Кабинет для занятий по курсу «композиция и анализ произведений изобразительного искусства»	1	1	---	---	---	100%	да	да
Кабинет для занятий по курсу «Художественное оформление спектакля»	1	1	---	---	1	100%	да	да
Мастерская скульптуры	1	1	1	---	---	100%	да	да

4.2. Учебно-производственные мастерские, полигоны (в т. ч. Автотрактодромы), участки на предприятиях, пункты техобслуживания, учебные хозяйства - в училище не имеются.

4.3. Наличие спортивного зала, спортивной площадки, актового зала, тира: Спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал.

V. Готовность к проведению занятий по информатике и информационным технологиям

Наименование компьютера	В наличии	Не установлено	Неисправны	Дополнительные Сведения
486	4	-----	4	
Pentium 2	3	-----	3	
Pentium 3	4	-----	2	
Pentium 4	13	-----	4	
Pentium Pro Code 2 duo	13	-----	2	
Mac Pro	1	-----	1	

VI. Обеспечение автомобилями, сельскохозяйственной техникой:

Наименование	Необходимо по нормам единиц	В наличии	Эксплуатируется		Подлежат списанию	Примечания
			до 3 лет	Более 10 лет		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VII. Обеспечение учебниками:

Наименование учебного предмета	Обеспечение	
	Всего 100%	Из них в соответствии ГОС СПО

Русский язык	100%	100%
Литература	100%	100%
Украинский язык и литература	100%	-
Иностранный язык	100%	-
Математика	100%	100%
Информатика	100%	100%
История Отечества	100%	100%
История Всемирная	100%	100%
Экономика	100%	100%
Право	100%	100%
Химия	100%	100%
Биология	100%	100%
Физика	100%	100%
География	100%	100%
Компьютерная графика	100%	100%
ОБЖ	100%	100%
История мировой культуры	100%	100%
История искусств	100%	100%
Черчение и перспектива	100%	100%
Пластическая анатомия	100%	100%
Фотография	100%	100%
Цветоведение	100%	100%
Техника и технология живописи	100%	100%
БЖД	100%	100%

VIII. Сведения о выполнении контрольных цифр приема:

Код профессии/специальности	Полное название профессии/специальности в соответствии с оригиналом	Срок обучения согласно ГОС СПО	Курс	Дата начала занятий	Количество учащихся	
					план	факт.
54.02.05	Живопись (по видам)	3 года 10 мес.	1	02.09.2019	25	25
54.02.01	Дизайн (по отраслям)	3 года 10 мес.	1	02.09.2019	25	25

IX Оценка состояния помещений, благоустройства территории ОУ СПО
(хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно):

[illegible]

X. Наличие учебных мастерских, цехов, полигонов и другие

10.1. В учебном заведении:

Наименование	Площадь, кв.м.	Учебные места для занятий	Снова создано к началу учебного года		Дополнительная потребность	
			Наименование		Наименование	
1	2	3	4	5	6	7
Мастерская скульптуры	47,8	12	-----	-----	-----	-----
Мастерская керамики	50,9	12	-----	-----	-----	-----
Актный зал	96,5	48	-----	-----	-----	-----

10.2. В филиалах/ структурных подразделениях, предприятиях, учебных хозяйствах учреждения:

1	2	3	4	5	6	7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

XI. Наличие учебно-производственного оборудования (перечислить типы и марки оборудования):

Наименование, тип	марка	В наличии	в т. ч. в эксплуатации		приобретено в учебном году	Примечание
			10 лет	И более		
Мольберт бук студийный А образный 41а	41а	48	-----	48	-----	-----
Мольберт студийный бук Н-образный 31в	31в	48	-----	48	-----	-----

XII. Наличие автомобилей, тракторов, комбайнов, мелиоративной техники:

Наименование машин	потребность	в наличии	В т. ч. по годам эксплуатации			Примечание
			До 5 лет	От 5 лет	Более 10 лет	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

XIII. Сведения о жилищно-бытовых условиях учащихся:

13.1. Наличие общественно-бытовых помещений:

Наименование	Количество	Полезная пл. м ²	Количество мест	Примечание
Мужская туалетная комната	2	21,8	4	В двух учебных корпусах
Женская туалетная комната	2	22	4	В двух учебных корпусах

13.2. Обеспечение учащихся жильем:

В общежитии ОУ СПО	У родственников/ опекунов, законных представителей	На частной квартире	С родителями
27	---	---	34

Иногородные студенты проживают в общежитии ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств».

XIV. Системы защиты зданий

14.1. Система электрозащиты:

Защита линий представлена автоматами – вводной 250А, общие на каждый этаж – 100А, автоматы на классы – 10,16А.

14.2. Акты замеров:

Соппротивления изоляции электропроводок и электрооборудования; сопротивление растекания на основных заземлителях и заземлениях магистралей и оборудования, сопротивление петли «фаза-ноль» выполнены: 1 и 2 уч. корпуса МЧП «Апогей» в августе 2018г.

14.3. Система пожарной безопасности:

Представлена огнетушителями ОУ – 3 и ОП – 6 в количестве 24 шт., пожарными гидрантами со стволами в количестве 6шт., пожарной сигнализацией (ООО «Пожарное наблюдение - Донецк»).

Не выполненными согласно предписания по плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 26 апреля 2019г. остались следующие пункты:

1. Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий училища (1-й, 2-й корпус).
2. Не оборудованы здания 1,2 корпуса устройством молниезащиты, для защиты здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с установленными требованиями.
3. Допускается применения трубопровода из пластика, от которого запитана водой система внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны).
4. Пути эвакуации (лестничные клетки, внутренние лестницы, коридоры, проходы) не обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.
5. На пути эвакуации из подвального помещения в 1-м учебном корпусе лестничные марши"* не имеют перила.
6. Не обеспечен вторым эвакуационным выходом 2-й учебный корпус.
7. Решетки, установленные на окнах 2-го учебного корпуса, не выполнены раскрывающимися, раздвижными или съемными.
8. Дверь на путях эвакуации (выход из спортивного зала 2-й учебный корпус) открывается не по направлению выхода из помещения спортивного зала.

9. Проём в противопожарной перегородке в помещении хранилища методического фонда не заполнены противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа).
10. Не обеспечены пересечения ограждающих конструкций электрическими коммуникациями металлическими гильзами с уплотнением негорючими материалами (коридор 2 учебного корпуса)
11. Не обеспечены выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 м x 1,5 м
12. Допускаются на путях эвакуации пороги, выступления более 5 см (центральный выход в 1 - м корпусе, 2-й корпус центральный вход).
13. Проёмы в противопожарных перегородках в помещении архива 2 учебного корпуса не заполнены противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа).

Отдельные замечания членов комиссии:

Образовательное учреждение

Ю.В. Молодчинный

А.Е. Томилин

Л.Н. Савченко

Профсоюзный комитет

С.В. Петрикина

Врио. главного государственного инспектора
по пожарному надзору, начальник группы
надзорной деятельности и профилактической
работы 2ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР
капитан службы гражданской защиты

С.А. Кузнецов

