



МЧС ДНР
2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА г. Донецк
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(2 ПСЧ ГПСО г. Донецк))

ул. Куйбышева, 65 г. Донецк, 283016 тел./факс (062) 266-11-98

Web: www.dnmchs.ru

идентификационный код: 51000223

E-mail: psch-2psch@yandex.ru

« 30 » мая 2019 года № 08/742
на № 03-30/194 от « 29 » мая 2019 года

Директору ГПОУ «Донецкий
художественный колледж»

Молодчинному Ю.В.

ул. Ивана Ткаченко, 96, г. Донецк

СПРАВКА
о противопожарном состоянии объекта

На основании заявления от «29» мая 2019 г., исх. № 03-30/194, проведено пожарно-техническое обследование ГПОУ «Донецкий художественный колледж», по адресу: г.Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 96, ул. Ивана Ткаченко, 92 «в»

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 2 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Кобзиным Василием Геннадиевичем; старшим инспектором группы НД и ПР 2 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Кузнецовым Сергеем Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «30» мая 2019г. по «30» мая 2019г.

Обследование проведено в присутствии:

ответственного за пожарную безопасность заместителя директора по АХР Томилина Александра Евгеньевича

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора берущих участие в проведении проверки)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Сигнал автоматической пожарной сигнализации не выведен на пульт центрального наблюдения	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом

	пожарной охраны.	МЧС Украины №126 от 19.10.2004, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 года №1410/10009 реестр НАПБ А.01.001-2004 (далее – НАПБ А.01.001-2004) НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.3., 6.1.28.
2.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий училища (1-й, 2-й корпус)	НАПБ А. А.01.001-2004 п.4.2.6., Государственные строительные нормы Украины «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002.) п.4.21.
3.	Не оборудованы здания 1,2 корпуса устройством молниезащиты, для защиты здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с установленными требованиями.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35., раздел 1, НАПБ В. 01.050-98/920 п. 4.4.24., Государственный стандарт Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (далее - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) Приложение А, п.15
4.	Допускается применения трубопровода из пластика, от которого запитана водой система внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны).	НАПБ А.01.001-2004 п.6.3.2.1.; раздел 1, ДБН В.2.5-64:2012 п.9.3
5.	Пути эвакуации (лестничные клетки, внутренние лестницы, коридоры, проходы) не обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А. 01.001-2004 п. 4.3.8.
6.	На пути эвакуации из подвального помещения в 1-м учебном корпусе лестничные марши не имеют перила.	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 2.1.,4.3.1,4.3.6., раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29.
7.	Не обеспечен вторым эвакуационным выходом 2-й учебный корпус.	НАПБ А.01.001-2004. п.4.3.1., ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.13.
8.	Решетки, установленные на окнах 2-го учебного корпуса, не выполнены раскрывающимися, раздвижными или съемными.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14.
9.	Дверь на путях эвакуации (выход из спортивного зала 2-й учебный корпус) открывается не по направлению выхода из помещения спортивного зала.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1., п.4.3.4., ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.18.
10.	Проём в противопожарной перегородке в помещении хранилища методического фонда не заполнены противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа).	НАПБ А.01.001-2004 п. 2.9., п.4.2.4., п.7.10.7.3., раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.13.
11.	Не обеспечены пересечения ограждающих конструкций электрическими коммуникациями металлическими гильзами с уплотнением негорючими материалами (коридор 2 учебного корпуса)	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.9.

12.	Не обеспечены выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 м x 1,5 м	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6
13.	Допускаются на путях эвакуации пороги, выступления более 5 см (центральный выход в 1-м корпусе, 2-й корпус центральный вход).	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 4.3.1, 4.3.6, 4.3.11; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29., НАПБ В. 01.050-98/920 п.4.2.24.
14.	Проёмы в противопожарных перегородках в помещении архива 2 учебного корпуса не заполнены противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа).	НАПБ А.01.001-2004 п. 2.9., п.4.2.4., п.7.10.7.3.

Данная справка дана для прохождения аккредитации ГПОУ «Донецкий художественный колледж», по адресу: г.Донецк, ул. Ивана Ткаченко,96,ул. Ивана Ткаченко,92 «в»
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Противопожарный режим соблюдается.

Обследование провел:

Главный государственный инспектор по
Пожарному надзору – начальник группы надзорной
деятельности и профилактической работы
2 ПСЧ ЕПСО г. Донецк МЧС ДНР

Старший лейтенант службы гражданской защиты
Кобзин Василий Геннадьевич
(Должность, звание, Ф.И.О.)



(подпись)

Старший инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 2 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР
капитан службы гражданской защиты
Кузнецов Сергей Анатольевич
(Должность, звание, Ф.И.О.)



(подпись)

Один экземпляр справки получил:

Директор ГПОУ «ДХК»
Масвужинский Ч.В.
(фамилия и инициалы, должность руководителя объекта надзора)

30.08.2019 г.




(подпись)